

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
99.	478	Szabadság u. 3.	Polgári lakó	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Könyvtár	Telekhatáron álló befordított	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép	Négy osztatú, fa ablakok	Vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az épület mögött új építésű épület.			Nincs adat.	Kovácsolt vaskapu.	Nincs adat.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Középület, 3+1+3 homlokzat osztással. A középső ablak fölött szemöldök párkány található, amely fölött főpárkány fut végig	Felújított.	Felvétel időpontja: 2004.05.14. A középső ablak eredetileg ki lehetett emelve keretézéssel. Egykori katolikus iskolaépület, jelenleg könyvtárként üzemel.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Önkormányzati tulajdon

Egyéb javaslatok

A középső ablak köré legalább - ha nincs más adat - a vakolatkeret függőleges szára visszaállítandó.

Fotók