

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
103.	1113	Szabadság u. 28.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Hat osztatú, fa ablakok felülvilágítós ajtó	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Az épület mögött az épület meghosszabításaként.		Nincs adat.		Kőoszlopok közötti vaskerítés, kovácsoltvas kapuval..	Nincs.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Gyalogkapus, kőoszlopos tornácos parasztház. Az eredeti nyílászárót az utcai homlokzaton nagyobb méretűre cserélték. Az			A tetőszerkezet kicsit megrögyött, az udvari homlokzat frissen meszelve.	Felvétel időpontja: 2004.05.14.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet megvizsgálandó.			
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók