


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
109.	894	Szent István utca 15.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	nyeregtető, palafedéssel	Négyosztatú ablakok, eredetiek, zsaluval, fa betétes, díszített gyalogkapu	Cementtrabiccral vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Oromfalas, nyeregtetős épület, palafedésel.			Nincs adat	Terméskömlábazatú, sablonformára vágott deszkakerítéssel, téglapillérekkel. A nagykapu lakatosszerkezettű és zömök kőpillérek között áll.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Parasztház téglamellvédes, köroszlopos tornáccal, eredeti nyílászárókkal, zsalukkal, az oromzat alatt végigfutó sima vakolatpárkánnyal. Kétoldali beépítés jellemzi.	Az épület műszaki állapota jó. A zsaluk és a nyílászárók festékhibásak. A lábazat vizesedik.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21. A fő érték a két épület együttese Az épületről részletes felmérés készült.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	Megakadályozandó a lábazat vizesedése	A nyílászárók újrafestendők.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kétféle anyagú pillér nem szép. A téglapillér vakolásával elérhető, hogy hasonlítson az eredeti kőpillérekhez.	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épülethez gazdasági udvar tartozik. A telek mai beépítése, jellege, utcaképi megjelenése megőrzendő.

Fotók