

| Sorszám | Hrsz. | Cím                 | Megnevezés | Védettségi fok | Javasolt védettségi fok |
|---------|-------|---------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 112.    | 6/1   | Szent István u. 30. | Parasztház | Nincs          | -                       |

| Funkció                 | Beépítés                           | Szintszám  | Tetőforma, -héjazat               | Nyílászárók   | Lábazat              |
|-------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| Lakó                    | Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű | FSZ        | Kontyolt nyeregtető, palafedéssel | Eredeti hatosztatú fa ablakok az udvaron az utcaiakon faredőny  | Cementrabccal vakolt |
| Melléképület            |                                    | Pince      |                                   | Kapu, kerítés   | Kút, egyéb           |
| Az épület folytatásában |                                    | Nincs adat |                                   | Faragott terméskő lábazatú léckerítés, zömök, nyereghetős fedővel zárt, téglapillérekkel. A falécek némelyike sérült. | Nincs adat           |

| Leírás, jellemzők, védendő érték   | Műszaki állapot  | Megjegyzés  |
|--|--|---|
| Köroszlopos, téglamellvédés tornácú parasztház, eredeti nyílászárókkal. A tornácbejáratot befalazták, viszont keretelése még megvan. Az utcai ablakok vakolt szalagkezzel díszítettek, alul párkánnyal. Az épület teljes egésze és a kerítése védendő. | A lábazat vizes, a homlokzaton vakolathibák láthatók. Az ereszcatorna korrodált. | A felvétel ideje: 2004. 04. 27.<br>Az épület elhagyatott, kertje, környezete rendezetlen. |

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

| Tető         | Homlokzat   | Nyílászárók                                     | Egyéb                   |
|--------------|---|---|-------------------------|
|              | A vízsedés megszüntetése és a homlokzat vakolása javasolandó. | A fakeretek festékhibái javítandók.             | A kertet gondozni kell. |
| Melléképület | Pince   | Kapu, kerítés                                   |                         |
|              |   | A kerítés festendő, a hiányos részek pótlandók. |                         |

**Támogatások****Felújítás időpontja**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

A tornácbejárat eredetihez közeli állapothoz való visszaállítása javasolt.

**Fotók**