

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
113.	909	Szent István u. 31.	Polgári lakóház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Odalhatáron-álló, utcavonalra L-alakban beford.	FSZ	Kontyolt nyeregtető, palafedéssel	Változatos osztású, faragványokkal díszített, eredeti ablakok spalettával, a középső alatt balluster	Cementrabicos vakolat
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs adat		Nincs adat		Terméskőből épített kerítésfal, fejezettel záruló kőpillérekkel vasrácsos kapuval.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Polgári lakóház eredeti, igényes ablakok, közöttük díszes fejezettel záruló pilaszter díszíti a homlokzatot.	A lábazat vizesedik, a tetőhéjazat rossz állapotban van. A nyílászárókról perog a festék.	A felvétel ideje: 2004. 04. 27.

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető hibáit ki kell javítani.	A lábazat vizesedését meg kell szüntetni.	Az ablakokat újra kell festeni.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	

**Támogatások****Felújítás időpontja**

--	--

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

Az épület homlokzati kialakítása és a nyílászárók megőrzendők.

**Fotók**