


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
114.	3	Szent István utca 36.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	Kontyolt nyereg-tető, palafedéssel	Eredeti, háromosztatú, díszes fa ablakok	Cementrabicos vakolat


Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs adat	Nincs adat	Betonlábazatú, faoszlopos faléckerítés.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Téglaemlvédés köröszlopos tornácú parasztház eredeti nyílászárókkal.	A lábazat vizesedik, a nyílászárók festékbasak.	A felvétel ideje: 2004. 04. 27.

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedését meg kell akadályozni.	Az ablakokat le kell festeni	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	

**Támogatások****Felújítás időpontja**

--	--

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

--

**Fotók**