


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
116.	1495	Szent László u. 8.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló	FSZ	Kontyolt nyeregtető, palafedéssel	Többszátú	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Akert hátsó részében.		Nincs adat.		Drótfonatú kerítés, lakatosszerkezetű kapu	Nincs adat.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Két világháború között épült lakóház. A nyílászárók körül vakolt szalagkeret, az ablakok vízszintes osztásával egy magasságban fogazott osztópárkány húzódik. A homlokzatot tagozatos főpárkány zárja.	A kémény rossz állapotban van, az ereszcatorna rozsdásodik, az ablakkeret mállik, a lábazat vizesedik, a homlokzatról pereg a vakolat.	Felvétel időpontja: 2005. 06. 17.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A kéményt helyre kell állítani, az ereszcatornát fel kell újítani.	A lábazatot szigetelni kell, a homlokzat vakolathibáit javítani kell, újra kell festeni a homlokzatot.	A nyílászárók kerete mázolandó.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók