

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
117.	1688/2	Szent László u. 64.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Három- és hatosztatú, zsalus ablakok, betétes, világítóablakos ajtó	Cementrubicos vakolat
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs		Nincs adat		Rendkívül ronda lakatosszerkezetű nagykapu	Zárt kerekeskút

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Nagyrészt átépített mellvédes, tornácos parasztház csupán tömegarányaiban, formájában hasonlít az eredeti állapotához. A nyílászárók eredetiek.	Kémények felújításra szorulnak. A lábazat enyhén vizesedik.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21. Látványt zavaró gázvezeték.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
			Épülettömeg jó arányú és a homlokzat lehetőség szerint megtartandó.
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
		Lecserélandó	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
Beépítése, utcai homlokzata, tömege megőrizendő.			
<b>Fotók</b>			