


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
121.	?	Tópart u. 11.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron- álló, fésűs	FSZ	Nyeregtető, palafedéssel	Hatosztatú ablakok	Cementrubicos vakolat

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület jellegéhez nem illő tárolóépítmény	Nincs adat	Betonlábazatú, drótfonató kerítés, lakatosszerkezetű nagykapu.	Nincs


Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű paraszti lakóház, eredeti hatosztatú ablakokkal. A padlás világítóablaka háromosztatú. Az archív felvételek alapján eredetileg nád borította a tetejét, deszkakerítés és kőszlopok voltak.	A lábazat vizesedik.	A felvétel ideje: 2004. 04. 27.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedését szigeteléssel meg kell szüntetni.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kerítés az épülethez illőre cserélendő, vagy helyreállítandó az eredeti állapot az archív fotó alapján.	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok		Archív fotó	
			
		Forrás: Néprajzi Múzeum, Fényképtár, 1970	
Fotók			
