


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
123.	1518/4	Viadukt u. 4.	Volt vasúti épület	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadon- álló	FSZ+1	Oromfalas nyereg- tető, cserépfedéssel	Három és hatosz- tatúak, eredetiek	Tégla (a nyerstégla homlokzat része)
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs		Nincs adat		Drótfonatos kerítés	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A négyzetalaprajzú, nyerstéglahomlokzatú épület nyílászárói eredetiek szegmensíves áthidalókkal. Az utcai homlokzat szélső ablakai hatosztatúak, a középsők keskenyek, háromosztatúak. Az oldalsó nyílászárók némelyikét befalazták. Az oromzaton kiemelt keretezésű körablak, a tetővonal mentén lépcsőzetes dísz, az emeleti mellvéd magasságában osztópárkány.	Az épület műszaki állapota kielégítő. A nyílászárók felújításra szorulnak.	A felvétel ideje: 2004. 04. 23. A kert rendezetlen. A kábelek kültéri vezetése igénytelen.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
		A nyílászárók felújításra szorulnak.	A vezetékeket el kell takarni.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

--

Fotók