


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
127.	4583	Dobogóhegy	Pince	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Tárolás		FSZ	Boltozott, földdel fedett	Kétszárnyú fa pinceajtó rácsos bevilágító	Terméskő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
-		-		Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Földbe vájt pince, földdel, növényzettel borított dongaboltozattal. A fal belső síkjára helyezett ajtó szegmensíves záródású. A bejárat mellett egyszerű, ráccsal védett, négyzetletű bevilágító ablakok vannak.	A bejárat ajtó festékhibás.	A felvétel ideje: 2004. 08. 12. A pince három út találkozásánál helyezkedik el, előtte kiszáradt díófa áll.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

A pince nemcsak egyedi megjelenése, hanem elhelyezkedését tekintve is védendő.

Fotók