


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
132.	4707	Kutyahegy	Présházpince	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Szabadon- álló	FSZ	Kontyolt nyereg- tető, cserépfedéssel	Deszkaajtó	Vakolt kő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	Van	Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű kőből épült présház, a bejárat körül íves kökeret. A felirat szerint 1882-ben épült.	Az egész épület omladozik.	A felvétel ideje: 2005. 06. 17. Az épület elhanyagott, környezete rendezetlen

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület teljes felújítása

Fotók