


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
133.	4400/1	Kutyahegy	Présházpince	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Szabadon-álló	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Deszkaajtó, kicsiny, rácsos ablakok	Kő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs		Az épületben		Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1872-ben épült egyszerű díszítetlen présház, benne régi 1888-ban készült hagyományos présgéppel, három helyiséggel. Nyílászárók körül szalagkeretes díszítés látható. Az oromzat felső részén nagyalakú ablak látható, mely idegen az épület jellegétől.	Jó műszaki állapotú.	A felvétel ideje: 2005. 06. 17.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	Meszelni kell		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

A védelem a présre és az egyéb eredeti berendezésre is terjedjen ki.

Fotók