

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
134.	4356	Kutyahegy - Turista út	Présházpince	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés	Szabadonálló, előkert	FSZ	Nyeregterető, palafedéssel	Ablakon külső spaletta, kétszárnyú fémaajtó	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs		Az épületből lehet bejutni		Drótfonatú kerítés, csúf oszlopokkal	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az épület alapszínei a fehér, a sárga és a zöld, melyek harmonikus megjelenése különösen széppé teszi. A nyílások körül fehérre meszelt kökeret látható, a bejárat felett pedig az építés dátuma (1859) és bárkoszorú közepébe festett tulajdonosi monogram látható (KJ). A présház oromfalas, felül bevilágítókkal.	Az épület műszaki állapota jó, felújított.	A felvétel ideje: 2004. 08. 12.

#### Helyszínrajz



#### Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A hullámpala nem illik az épület jellegéhez: le kell cserélni cserépre.			
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

**Támogatások****Felújítás időpontja**

--	--

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

--

**Fotók**