


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
137.	4179/6	Szarvashegy	Présházpince	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron, utcavonalon álló	FSZ	Kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel	Egyszerű spalettás ablakok és fakapu	Terméskő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	Az épületből lehet bejutni	Nincs	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Faragott terméskőből épült présház, a nyílászárók körül kiugró, sárgára festett kőkeretek. A tetőszerkezetet két téglasorral emelték meg.	Műszaki állapota változó. Az épület felújítás alatt áll: a tetőszerkezetet szinte teljesen rendbe hozták, de a homlokzat festék- és vakolathibás.	A felvétel ideje: 2004. 08. 12. A présház környezete rendezetlen, a futónövények kezdik benőni az épületet. Előtte kifejtett díófa áll.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető felújításának befejezése	Meszelés vagy vakolás. Az oda nem illő téglasorok eltakarása érdekében az utóbbi javasolt.		A ház a két háború közötti kert- és kisvárosi polgári építészetének példája.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület környezetét rendezni kell, a présházat a futónövényektől meg kell tisztítani.

Fotók