

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
140.	5176/2	Ürgehegy- Fő utca	Présházpince	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Szabadonálló, utcavonallal párhuzamos	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Apró szegmensíves záródású ablakok külső spalet-tával, kosárfémes záródású, zsaluleveles ajtó	Terméskő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Nincs		Az épületből nyílik a lejárata		Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű présház. Nyílásai kőkeretek. Az ablakokon tagozatos könyöklő. A bejárat felett kőből kialakított tábla a tulajdonos nevével és az épület építésének idejével.	Műszaki állapota igen rossz: a tető megrogyott, a kőkeretek és a zsaluk festékhibásak.	Felvétel időpontja: 2004.09.20. A terület környezete rendezetlen.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető teljes felújítása	A homlokzat teljes felújítása, vakolás	A nyílászárók teljes felújítása: a zsaluk, az ajtó helyreállítása, festése, a szerelvények kicserélése	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
			