

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
143.	5044	Ürgehegy - Nefelejcs utca	Présházpince	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Oldalhatáron álló, befordított	FSZ	Nyeregvető, palafedéssel	Szegmensíves nyílászárók, ablakokon fém és fa külső spaletták (fatábla)	Vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs			Az épületből nyílik.	Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű présházpince, nyílásai kőkeretesek, az ablakok felül szegmensívesek, alul tagozatos könyöklővel. Egyik ablakán fatáblák, másikon fémlemezek láthatók. Az ajtót szintén fémlemezről készítették.	Lábazata vizesedik, az ereszcsontra korrodált, a nyílászárók festékhibásak.	Felvétel időpontja: 2004.09.20. A présház a szomszédos három présházzal együtt az egységes utcakép részét képezi.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat szigetelése	A fatáblák festése, a nyílászárókat egységesen kell kialakítani.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Az egységes sor tagja, utcaképi védelemre javasolt.			

Fotók

