

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
144.	5043	Ürgehegy - Nefelejcs utca	Présház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Szabadonálló, utcavonallal párhuzamos.	FSZ	Oromfalas nyeregtető, palafedéssel	Zsalus ablakok, kétszárnyú fém bejárati ajtó	Cementrubicos vakolat
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs		Az épületből lehet bejutni			Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű présház, a nyílások kőkeretesek. A tető síkjából kiugró, zsalus ablakok. A párkány az oromfal kőkonzolába fut.	A tetőszerkezet előregedett, hiányos héjazat, néhol vakolathibák, és festékihiányosságok észlelhetők.	A felvétel ideje: 2004. 09. 20.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezetet fel kell újítani, a palát Cserépre kell cserélni.	A vakolat hiányosságait ki kell javítani	A nyílászárókat le kell festeni	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

A fémmajtó lecserélendő az egységesség érdekében a zsaluhoz hasonló faajtóra. Az egységes sor tagja, utcaképi védelemre javasolt.

Fotók